

증고자동차성능·상태점검기록부(□ 자동차기적조사·신정 선택)		
제 3422000751호 ※ 자동차기적조사·신정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.		
자동차 기본정보(기적신정 기준기적은 매수인이 자동차기적조사·신정을 원하는 경우에만 기재 합니다)		
① 차명	Mercedes-AMG CLS53 4Matic + (세부모델: )	
③ 연식	2019	④ 검사유효기간
⑤ 최초등록일	2019-10-01	⑦ 변속기 종류
⑥ 차대번호	WDD2J6BBXKA027653	
⑧ 사용연료	<input checked="" type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타	⑨ 원동기형식
⑩ 보증유형	<input checked="" type="checkbox"/> 자가보증 <input checked="" type="checkbox"/> 보험사보증 [DB]	
기적신정 기준기적 0 0 0 0 0 만원		
자동차 종합상태(색상, 주요옵션, 기적조사·신정액 및 특기사항은 매수인이 자동차기적조사·신정을 원하는 경우에만 기재 합니다)		
⑪ 사용여력	상태	항목해설부품
주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 암호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 많음 <input checked="" type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 적음	현재 주행거리 [ 49,064Km ]
차대번호 표기	<input checked="" type="checkbox"/> 암호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 혼순(오순) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말	만원
배출가스	<input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연 0.19%, 2ppm, %	
튜닝	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법	구조 장치
특별이력	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	만원
용도변경	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	렌트 영업용
색상	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색	전체도색 색상변경
주요옵션	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	썬루프 네비게이션 기타
리콜대상	<input type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 해당	이행 미이행
사고·교환·수리 등 이력(기적조사·신정액 및 특기사항은 매수인이 자동차기적조사·신정을 원하는 경우에만 기재 합니다)		
※ 상태표시 부호: * (교환), W (판금 또는 용접), A (흡입), U (요철), C (부식), T (손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시		
⑫ 사고이력(유의사항4.참조)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	단순수리
⑬ 교환, 판권 등 이상 부위	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	
기적조사·신정액 및 특기사항		
외판 부위	1.후드 <input type="checkbox"/> 2.프론트휀더 <input type="checkbox"/> 3.도어 <input type="checkbox"/> 4.트렁크리드 5.리디에이터 서포트(볼트체결부품)	
1랭크	6.쿼터페널(리어휀다) <input type="checkbox"/> 7.루브페널 <input type="checkbox"/> 8.사이드실 페널	
2랭크	9.프론트페널 <input type="checkbox"/> 10.크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11.인사이드페널 17.트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18.리어페널	
A랭크	12.사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13.휠하우스 <input type="checkbox"/> 14.필러페널 ( <input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) 19.페키지트레이	
B랭크	15.대쉬페널 <input type="checkbox"/> 16.플로어페널	
C랭크		
주요 클릭	만원	

자동차 세부상태(기적조사·신정액 및 특기사항은 매수인이 자동차기적조사·신정을 원하는 경우에만 기재 합니다)			
⑩ 주요장치	항목해설부품	상태	기적조사·신정액
자기진단	원동기 변속기 작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 오일 누유 실린더 커버(로커암커버) 실린더 헤드/캐스킷 실린더 블록/오일팬	만원
원동기	오일 유량	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 실린더 헤드/캐스킷 워터펌프 리디에이터 냉각수 수량	만원
	커먼레일	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
변속기	자동변속기(A/T) 수동변속기(M/T)	<input checked="" type="checkbox"/> 오일누유 <input type="checkbox"/> 오일유량 및 상태 작동상태(공회전) 오일누유 기아변속점지 오일유량 및 상태 작동상태(공회전) 클러치 어셈블리 등속조인트 주진축 및 베어링 디퍼렌셜 기어 동력조향작동 오일 누유 스티어링 펌프 스티어링 기어(MDPS 포함) 스티어링 조인트 파워고암호스 타이로드엔드 및 볼 조인트 브레이크 미스터 실린더오일 누유 브레이크 오일 누유 배력장치 상태	만원
조향	작동상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 스티어링 펌프 스티어링 기어(MDPS 포함) 스티어링 조인트 파워고암호스 타이로드엔드 및 볼 조인트 브레이크 미스터 실린더오일 누유 브레이크 오일 누유 배력장치 상태	만원
제동	발전기/ 출력 시동 모터 와이퍼 모터 기능 실내승풍 모터 리디에이터 팬 모터 윈도우 모터 고전원 전기장치	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 발전기/ 출력 시동 모터 와이퍼 모터 기능 실내승풍 모터 리디에이터 팬 모터 윈도우 모터 충전구 절연 상태 구동축전지 격리 상태 고전원전기 배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구)	만원
연료	연료누출(P기스포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	만원
자동차 기타정보(이 항목은 매수인이 자동차기적조사·신정을 원하는 경우에만 기재 합니다)			기적조사·신정액
수리필요	휠 타이어 유리 기본품목	외장 광택 휠 타이어 유리 보유상태	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 내장 룸 크리닝 운전석 □전 □후 / 동반석 □전 □후 / □ 응급 운전석 □전 □후 / 동반석 □전 □후 / □ 응급 운전석 □전 □후 / □ 응급 운전석 □전 □후 / □ 응급 만원