

**자동차 성능·상태점검기록부 ( I ) 자동차가격조사·산정 선택**

제 30-02-023542 호 ※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보		가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다	
① 차명	K3 (세부모델: )	② 자동차등록번호	178하4114
③ 연식	2021	④ 검사유요기간	2023년 12월 22일 ~ 2024년 12월 21일
⑤ 최초등록일	2020-12-22	④ 변속기	<input type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미오토
⑦ 차대번호	KNAF241BEMMA908736	<input checked="" type="checkbox"/> 무단변속기	<input type="checkbox"/> 기타( )
⑧ 사용연료	<input checked="" type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타		
⑨ 원동기형식	G4FM	⑩ 보증유형	<input checked="" type="checkbox"/> 자가보증 <input type="checkbox"/> 보험사보증
자동차 종합상태 (색상, 주요옵션 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)		1) 가격산정 기준가격	
⑫ 사용이력	상 태	항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 적음	현재 주행거리 [ 83,847 km ]	만원
차대번호 표기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말		만원
배출가스	<input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연	0.00%, 0ppm, 0%	만원
튜닝	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치		만원
특별이력	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재	만원
응도변경	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	<input checked="" type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용	만원
색 상	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 전채 <input type="checkbox"/> 색변경	만원
주요옵션	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 천루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션	만원
리콜대상	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당	리콜이행	<input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행

**사고·교환수리 등 이력** (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

※ 상태표시 번호 : X(교환), W(판금 또는 용접), C(부식), A(흠집), U(요철), T(순삭)  
 ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시

⑬ 사고이력(유역사항 4점조)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	단순수리
⑭ 교환, 판금 등 이상 부위	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	

외판부위	1랭크 <input type="checkbox"/> 1후드 <input checked="" type="checkbox"/> 2포론트엔드 <input type="checkbox"/> 3도어 <input type="checkbox"/> 4트렁크 리드 <input type="checkbox"/> 5라디에이터서포트(볼트체결부품)	가격조사·산정액 및 특기사항
	2랭크 <input type="checkbox"/> 6쿼터패널(리어펜더) <input type="checkbox"/> 7루프패널 <input type="checkbox"/> 8사이드실패널	
	A랭크 <input type="checkbox"/> 9포론트패널 <input type="checkbox"/> 10크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11인사이드패널 <input type="checkbox"/> 17.트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18.리아패널	만원
	B랭크 <input type="checkbox"/> 12사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13벨하우스 <input type="checkbox"/> 14.필러패널(A, B, C) <input type="checkbox"/> 19.패키지트레이	
주요골격	C랭크 <input type="checkbox"/> 15.대쉬패널 <input type="checkbox"/> 16.플로어패널	

**자동차 세부상태** (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

⑯ 주요장치	항목 / 해당부품	상 태	가격조사·산정액 및 특기사항
자기전단	원동기 변속기 작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원
	실린더 커버(로커암 커버)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
	오일 실린더 헤드 / 게스킷 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
	오일 실린더 블록 / 오일팬 오일 유량	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족	만원
원동기	실린더 헤드 / 게스킷 워터펌프 라디에이터 냉각수 수량	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	쿠면레일 작동 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	차동 변속기 (A/T) 작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다	
변속기	수동 변속기 (M/T) 작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 과다	
	클러치 어셈블리 등속조인트 추진축 및 베어링 디퍼렌셜 기어 동력전달 작동 오일 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 누유	만원
	스티어링 펌프 스티어링 기어(MDPS포함) 작동 상태 파워고입호스 타이로드엔드 및 볼 조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 누유	
조향	브레이크 마스터 실린더오일 누유 브레이크 오일 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
제동	배력장치 상태 발전기 출력 시동 모터 와이퍼 모터 기능 실내송풍 모터 라디에이터 팬 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 누유	
	윈도우 모터 충전구 절연 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
전기	구동축전지 격리 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	고전원 전기장치 (전속단자, 피복, 보호기구)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원
연료	연료누출(M가스포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	만원