





**자동차 성능·상태 점검 기록부 ( [ ] 자동차 가격조사·산정 선택 )**

제 30-02-025579 호 ※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 제공합니다.

**자동차 기본정보** (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)

① 차명	쏘렌토	② 자동차 등록번호	172호 3841
③ 연식	2023	④ 검사유효기간	(세부모델: 2024년 07월 22일 ~ 2025년 07월 21일)
⑤ 최초등록일	2022-07-22	④ 번속기 종류	▼ 자동 □ 수동 □ 세미오토
⑥ 차대번호	KNARL81BGPJA171166	□ 무단변속기 □ 기타( )	
⑦ 사용연료	□ 가솔린 □ 디젤 □ LPG □ 하이브리드 □ 전기 □ 수소전기 □ 기타	원동기	
⑧ 운동기형식	D4HE	⑩ 보증유형	▼ 자가보증 □ 보험사보증[ ] 가격산정 기준가격
⑨ 주행거리 및 계기상태	▼ 양호 □ 불량 □ 적음	현재 주행거리[ 26,803 km ]	가격조사·산정액 및 특기사항
차대번호 표기	▼ 양호 □ 부식 □ 훼손(오손) □ 상이 □ 변조(변티) □ 도말	항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
배출가스	□ 일산화탄소 □ 탄화수소 □ 메연 0.00%, 0ppm, 0%	만월	만월
튜닝	▼ 없음 □ 있음 □ 적법 □ 불법 □ 구조 □ 장치	만월	만월
특별이력	▼ 없음 □ 있음 □ 침수 □ 화재	만월	만월
용도변경	▼ 없음 □ 있음 □ 렌트 □ 영업용	만월	만월
색상	□ 무채색 □ 유채색 □ 없음 □ 전체 □ 색변경	만월	만월
주요옵션	□ 썬루프 □ 내비게이션	리콜대상	리콜이행 □ 이행 □ 미이행
리콜대상	▼ 해당없음 □ 해당	사고·교환수리 등 이력	(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)
※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 응접), C (부식), A (흠집), U (요철), T (손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시			



가격조사·산정액 및 특기사항

⑯ 주요장치		원동기	상태	가격조사·산정액 및 특기사항
자기진단	항목 / 해당부품	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
변속기	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
작동상태(공회전)	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
온실 실린더 커버(로커암 커버)	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	만월
누유 실린더 블록 / 올趴팬	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	만월
온일 유량 실린더 헤드 / 캐스킷	▼ 적정 □ 부족	▼ 적정 □ 부족	▼ 적정 □ 부족	만월
냉각수 워터펌프	▼ 없음 □ 미세누수 □ 누수	▼ 없음 □ 미세누수 □ 누수	▼ 없음 □ 미세누수 □ 누수	만월
누수 라디에이터	▼ 낭각수 수량	▼ 낭각수 수량	▼ 낭각수 수량	만월
커먼레일	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
자동 오일누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	만월
변속기 오일유량 및 상태(A/T)	▼ 적정 □ 부족	▼ 적정 □ 부족	▼ 적정 □ 부족	만월
작동상태(공회전)	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
수동 오일누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	▼ 없음 □ 미세누유 □ 누유	만월
변속기 기어변속장치(M/T)	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
온일 유량 및 상태(작동상태)(공회전)	▼ 적정 □ 부족	▼ 적정 □ 부족	▼ 적정 □ 부족	만월
클리치 어셈블리	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
등속조인트	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
추진축 및 베어링	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
디파렌셜 기어	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
동력조향 작동 오일 누유	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
조향 스티어링 펌프	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
직동 스티어링조인트	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
상태 파워고 압호스	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
제동 타이로드엔드 및 볼 조인트	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
브레이크 미스터 실린더 오일 누유	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
브레이크 오일 누유	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
베렉장치 상태	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
발전기 출력	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
시동 모터	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
와이파이 모터 가능	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
전기 실내송풍 모터	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
라디에이터 팬 모터	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
윈도우 모터	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
충전구 절연 상태	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
고전원 전기 배선 상태	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
전기장치 고전원 전기 배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구)	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	▼ 양호 □ 불량	만월
연료 연료누출(IP가스포함)	▼ 없음 □ 있음	▼ 없음 □ 있음	▼ 없음 □ 있음	만월

