

중고자동차성능·상태점검기록부 (☐ 자동차가격조사·산정 선택)

제 3824008099호

※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공받는 서비스입니다.

자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

①차명	K5 (세무모델:)	②자동차등록번호	263로6760
③연식	2024	④검사유효기간	2023-12-01 ~ 2027-11-30
⑤최초등록일	2023-12-01	⑦변속기종류	☒ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토
⑥차대번호	KNAG6412BRA256042		☐ 무단변속기 ☐ 기타 ()
⑧사용연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타		
⑨원동기형식	G4FP	⑩보증유형	☐ 자가보증 ☒ 보험사보증 [DB]
		가격산정기준가격	0 0 0 0 0만원


자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

⑪사용이력	상태	항목해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량	현재 주행거리 [8,740Km]	만원
차대번호표기	☐ 양호 ☒ 보통 ☐ 적음		만원
배출가스	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손)	☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말	만원
류닝	☒ 일산화탄소 ☒ 탄화수소	☐ 매연 0.12% 2ppm %	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법	☐ 구조 ☐ 장치	만원
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 렌트 ☐ 영업용	만원
색상	☐ 무채색 ☐ 유채색	☐ 전체도색 ☐ 색상변경	만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음	☐ 센터프 ☐ 내비게이션 ☐ 기타	만원
리콜대상	☒ 해당없음 ☐ 해당	☐ 이행 ☐ 미이행	

사고·교환·수리 등 이력 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

* 상태표시 부호: x (교환), w (판금 또는 용접), A (충진), u (요철), c (부식), r (손상)

* 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫사고이력 (유의사항 4참조)

☒ 없음 ☐ 있음

단순수리

☒ 없음 ☐ 있음

⑬교환,판금 등 이상부위

가격조사·산정액 및 특기사항

외판	①후드	☐ ②.프론트헨더	☐ ③.도어	☐ ④.트렁크리드
부위	☐ ⑤.라디에이터 서포트(볼트체결부품)			
②	☐ ⑥.쿼터패널(리어헨더)	☐ ⑦.루브패널	☐ ⑧.사이드실 패널	
A	☐ ⑨.프론트패널	☐ ⑩.크로스멤버	☐ ⑪.인사이드패널	
주요	☐ ⑫.트렁크플로어	☐ ⑬.리어패널		
결격	☐ ⑭.사이드멤버	☐ ⑮.휠하우스	☐ ⑯.필러패널 (□A, □B, □C)	
B	☐ ⑰.패키지트레이			
C	☐ ⑱.대쉬패널	☐ ⑲.플로어패널		

만원

자동차 세부상태 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

⑭ 주요장치	항목해당부품	상태	가격조사·산정액
자기진단	원동기	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	변속기	☒ 양호 ☐ 불량	
	작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	
원동기	실린더 커버(로커암 커버)	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원
	오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	실린더 헤드/게스킷	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
변속기	오일 유량	☒ 적정 ☐ 부족	만원
	실린더 헤드/게스킷	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	냉각수	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
동력전달	워터펌프	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원
	라디에이터	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	냉각수 수량	☒ 적정 ☐ 부족	
변속기	커먼레일	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	오일누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	자동변속기 (A/T)	☒ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
변속기	작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	오일누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	수동변속기 (M/T)	☐ 양호 ☐ 불량	
조향	기어변속장치	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	만원
	오일유량 및 상태	☐ 양호 ☐ 불량	
	작동상태(공회전)	☐ 양호 ☐ 불량	
제동	클러치 아셈블리	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	동축조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
	추진축 및 베어링	☒ 양호 ☐ 불량	
전기	디퍼렌셜 기어	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	동력조향 작동	☒ 양호 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	스티어링 펌프	☒ 양호 ☐ 불량	
전기	스티어링 기어(MDPS포함)	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	스티어링조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
	파워고압호스	☒ 양호 ☐ 불량	
전기	타이로이드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	브레이크 마스터 실린더오일 누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	브레이크 오일 누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
전기	배력장치 상태	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	발전기 출력	☒ 양호 ☐ 불량	
	시동 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
전기	와이어 모터 기능	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	실내송풍 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
	라디에이터 팬 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
전기	윈도우 모터	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	충전구 절연 상태	☐ 양호 ☐ 불량	
	구동축전지 격리 상태	☐ 양호 ☐ 불량	
전기	고전원전기배선 상태(집속단자, 파복, 보호기구)	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	연료	☒ 없음 ☐ 있음	
	연료누출(LPG포함)	☒ 없음 ☐ 있음	

자동차 기타정보 (이 항목은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

항목	상태	가격조사·산정액
외장	☐ 양호 ☐ 불량	만원
광택	☐ 양호 ☐ 불량	
휠	☐ 양호 ☐ 불량	
타이어	☐ 양호 ☐ 불량	만원
유리	☐ 양호 ☐ 불량	
기본품목	☐ 양호 ☐ 불량	
보유상태	☐ 없음 ☐ 있음	

(□ 사용설명서 □ 안전상각대 □ 잭 □ 잭)